

Toruń, dnia 17.07.2020 r.

Dotyczy: „Wykonanie kompleksowego remontu budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu”.

Znak sprawy: TH/ZP/2/2020

Wszyscy zainteresowani

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu w odpowiedzi na zapytanie do SIWZ uprzejmie informuje:

1. W pkt. 3.4.5 opisu architektury dla robót budowlano-konserwatorskich w budynku głównym funkcjonuje stwierdzenie , że na rzutach oznaczenie numeryczne stolarki odnoszą się do pozycji w kosztorysie. Prosimy o udostępnienie kosztorysu nakładczego.

ODP: Zamawiający nie udostępnia kosztorysu nakładczego.


2. W pkt. 3.4.5 opisu architektury dla robót budowlano-konserwatorskich w budynku głównym wymieniona jest stolarka drzwiowa wewnętrzna podlegająca renowacji. Czy renowacji podlegają również - drzwiczki szafek hydrantowych , obudowy grzejników ,boazerie szatni , witryn wewnętrznych.

Odp. Tak drzwiczki szafek hydrantowych, obudowy grzejników, boazerie szatni, witryn wewnętrznych poddawane są renowacji.

3. Czy w zakresie oferty jest renowacja istniejącej podłogi drewnianej na widowni, czy rozbiórka i wykonanie nowej podłogi?

Odp. Prace należy wycenić zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz załączoną dokumentacją techniczną. Zamawiający informuje, iż w przypadku prowadzenia prac związanych z renowacją podłogi stwierdzi się, że podłoga nie nadaje się do renowacji wówczas zostanie podjęta decyzja o wykonaniu robót zamiennych, zaniechanych, dodatkowych zgodnie z ustawa PZP oraz zapisami zawartymi we wzorze umowy tj. w §6, pkt 2, ppkt d – i.

Andrzej Churski
Dyrektor Teatru


DYREKTOR
Andrzej Churski